Bestandsanalyse des ländlichen Wegebbaus der Gemeinde Stadland

Wegebezeichnung	Bewertung			Attribute				
	Zustand	Nutzung	gesamte Bewertung	Länge [m]	Fahrbahnbreite [m]	Kronbreite [m]	Fläche [m ²]	Bauweise
Rodenkirchen								
Alser Straße	3	2	6	950,0	3,2	0,0	2627,0	Schwarzdecke
Beckumer Straße	4	4	16	1.670,0	4,0	0,0	6680,0	Schwarzdecke
Beckumer Straße (A20)	4	2	8	1.200,0	4,0	0,0	4800,0	Schwarzdecke
Brunswarder Damm	2	3	6	1.515,0	2,5	0,0	3787,5	Schwarzdecke
Düddinger Straße	2	3	6	1.720,0	4,0	0,0	6510,0	Schwarzdecke/ Betonvollbahn
Edschenburger Weg	2	2	4	880,0	2,5	0,0	2200,0	Schwarzdecke/ wassergebunden
Hartwarder Bruchweg	3	2	6	515,0	3,0	0,0	1545,0	Schwarzdecke
Havendorfersandstraße	3	2	6	1.450,0	2,5	0,0	3625,0	Schwarzdecke
Mittenfelder Weg (West)	3	3	9	2.680,0	3,0	0,0	7127,5	Schwarzdecke
Mittenfelder Weg (Ost)	3	2	6	1.140,0	2,5	0,0	2850,0	Schwarzdecke
Sürwürder Hellmer	2	1	2	1.175,0	3,0	0,0	3525,0	Betonvollbahn
Sürwürderdeich	2	2	4	330,0	2,8	0,0	924,0	Betonvollbahn
Sürwürder Straße	2	2	4	660,0	3,0	0,0	1980,0	Schwarzdecke
Neuer Landweg	4	1	4	2.875,0	2,5	0,0	7187,5	Betonvollbahn
Alser Hellmer	2	1	2	760,0	2,5	0,0	1900,0	Schwarzdecke
Ulbersstraße	2	2	4	570,0	3,2	0,0	1621,0	Schwarzdecke/ Pflasterstraße
Schwei								
Achterstädter Straße (Nord) (Flurb.)	1	3	3	1.375,0	4,3	7,5	5912,5	Schwarzdecke
Achterstädter Straße (Mitte)	2	3	6	1.370,0	2,5	5,0	3425,0	Schwarzdecke
Achterstädter Straße (Süd) (Flurb.)	1	3	3	290,0	3,0	7,0	870,0	Schwarzdecke
Athingsweg (West) (Flurb.)	1	2	2	1.180,0	3,0	7,00	3.540,00	Schwarzdecke
Athingsweg (Ost)	2	2	4	500,0	2,5	5,50	1.250,00	Betonvollbahn
Burenreege (Flurb.)	1	3	3	2.550,0	3,0	7,0	7650,0	Schwarzdecke
Frerichsweg (Flurb.)	1	1	1	2.015,0	3,0	7,0	6045,0	Schwarzdecke
Kiebitzhörner Straße (A20)	2	2	4	1.270,0	2,5	0,0	3175,0	Schwarzdecke/ Betonvollbahn
Kleistraße (Schwei) (Flurb.)	1	1	1	1.540,0	3,0	7,0	4620,0	Schwarzdecke
Kleistraße (Schwei)	4	1	4	370,0	2,5	5,5	925,0	Betonvollbahn
Kötermoorer Querweg (Flurb.)	1	2	2	1.640,0	3,0	7,0	4920,0	Schwarzdecke
Niedernstraße (Nord) (A20)	4	3	12	700,0	2,5	5,5	1750,0	Schwarzdecke
Niedernstraße (Nord) (Flurb.)	1	3	3	530,0	3,0	7,0	1590,0	Schwarzdecke
Niedernstraße (Nord) (Reststück)	4	3	12	530,0	2,5	5,5	1325,0	Schwarzdecke
Niedernstraße (Süd) (A20)	4	3	12	1.470,0	2,5	4,5	3675,0	Schwarzdecke
Norderschweier Straße (Flurb.)	1	2	2	740,0	4,6	8,0	3404,0	Schwarzdecke
Obernstraße	4	1	4	1.590,0	2,5	0,0	3975,0	Schwarzdecke/ Betonvollbahn
Olympiastraße (Flurb.)	1	4	4	3.830,0	4,3	8,5	16469,0	Schwarzdecke
Stulkenweg (Flurb.)	1	2	2	1.360,0	3,0	7,0	4080,0	Schwarzdecke
Zum Rockenmoor (Flurb.)	1	4	4	1.390,0	3,0	6,0	4170,0	Schwarzdecke
Alter Schulweg	2	2	4	1.140,0	2,5	0,0	2850,0	Schwarzdecke
Seefeld								
Deichstraße	3	4	12	1.615,0	4,3	0,0	6944,5	Schwarzdecke
Heidemannsweg	2	2	4	518,0	2,5	0,0	1295,0	Betonvollbahn
Hobendammer Weg	4	1	4	865,0	2,5	0,0	2162,5	Betonvollbahn
Kleistraße (Seefeld)	4	3	12	2.980,0	2,5	0,0	7450,0	Betonvollbahn
Mühlhörner Hellmer	4	1	4	1.180,0	2,5	0,0	2950,0	Betonvollbahn
Reitlander Herrenweg	2	2	4	445,0	2,5	0,0	1112,5	Schwarzdecke
Schomaker Weg	2	2	4	1.610,0	2,5	0,0	4025,0	Schwarzdecke/ Betonvollbahn
Seefelder Moor (Stichstraße)	2	2	4	650,0	2,5	0,0	1625,0	Schwarzdecke
Süderreitlander Herrenweg	3	2	6	1.465,0	3,0	0,0	3987,5	Schwarzdecke
Hobendieck	2	4	8	1.515,0	4,0	0,0	6060,0	Betonvollbahn
Seefelder Moor	2	3	6	1.720,0	2,5	0,0	4300,0	Schwarzdecke
An der Rönnel	2	2	4	1.590,0	2,5	0,0	3975,0	Betonvollbahn

Punkte	Zustand	Punkte	Nutzung
1	<p>keine Schäden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ebene Oberfläche ohne Dellen oder Fahrspuren, keine Absenkungen • Keine Risse, Abbrüche oder Löcher • Keine Entwässerungsprobleme 	1	<p>Wirtschaftsweg (i.A.a. RLW) zur Flächenerschließung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschließung landwirtschaftlicher Flächen • keine Funktion im Wegenetz • i.d.R. hohe bis sehr hohe Erschließungseffizienz • keine Erschließung von Hofstellen oder privater Wohnnutzung • nur periodische Nutzung • landwirtschaftliche Nutzung • Rad-, Wander- und Reitwege möglich (multifunktionale Nutzung)
2	<p>leichte Schäden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ebene Oberfläche, geringe Fahrspuren möglich, aber noch keine Absenkungen • leichte Risse, Abbrüche oder kleine Löcher • Guter Unterhaltungszustand, Reparaturstellen möglich • Keine Entwässerungsprobleme 	2	<p>Hauptwirtschaftsweg (i.A.a. RLW) m. geringer Erschließungswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erschließen mindestens eine einzelne Hofstelle oder private Wohnnutzung • haben keine Funktion im übergeordneten Wegenetz • mittlere bis hohe Erschließungseffizienz • erschließt u.U. weitere Wege • Müllabfuhr, Anlieger-, Rad-, Wander- und Reitwege (multifunktionale Nutzung)
3	<p>mittelmäßige Schäden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche mit Verwerfungen, Absenkungen möglich • Gewölbte Fahrbahn und/ oder ausgeprägte Fahrspuren • Rissbildung, beginnende Kantenabbrüche, (ausgemagerte Deckschichten) • Häufige Reparaturstellen • Entwässerung mindestens stellenweise problematisch 	3	<p>Hauptwirtschaftsweg (i.A.a. RLW) m. hoher Erschließungswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschließen mehrere Hofstellen oder private Wohnnutzungen sowie der Feldflur • können alternativ auch mehrere Einzelererschließungen bündeln • sehr hohe Erschließungseffizienz • erschließt i.d.R. weitere Wege • haben aber für den generellen KFZ-Verkehr keine oder nur eine untergeordnete Funktion • Müllabfuhr, Anlieger, Rad-, Wander- und Reitwege (multifunktionale Nutzung)
4	<p>schwerwiegende Schäden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche mit ausgeprägten Verwerfungen/ Absenkungen • Gewölbte Fahrbahn, ausgeprägte Fahrspuren • Starke Rissbildung, Kantenabbrüche und/oder Löcher, durchgewachsene Vegetation • Entwässerung problematisch, Wasserabfluss vom Weg stark behindert 	4	<p>Verbindungsweg (i.A.a. RLW):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindungsfunktion zwischen klassifizierten Straßen (Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz) • stellen mit den klassifizierten Straßen ein annähernd gleichmaschiges Wirtschaftswegenetz her • Busverkehr, Müllabfuhr, allgemeiner außerlandwirtschaftlicher Güterverkehr • dienen dem allgemeinen ländlichen sowie landwirtschaftlichen Verkehr (relativ hohe Verkehrsdichten) • Rad-, Wander- und Reitwege

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Alser Straße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	360,00	3,20		1.152,00	-
360,00	950,00	2,50		1.475,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	950,00			2.627,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			2	2	
	Gewerbe u.ä.	☒	2					2	2	
	landw. Betriebstätte	☒	2				2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☒	1						2	1
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	kreuzende Bahntrasse

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz; ein abgehender Feldweg; Teil des Stadlander Radwegenetz; anliegende Wohnbebauung (Siedlung) und eine Hofstelle; Erschließung zwischen K200 "Braker Straße" und Alser Deich/ An'n Diek; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastbeschränkt auf 5t (Ausnahme 11,5t), beidseitige Grabenführung; anliegendes Gewerbe: Bäckerei

innerhalb des Siedlungsbereichs Fahrbahnbreite: 3,2 m (Stationen: 0 - 320 m)
 außerhalb des Siedlungsbereichs Fahrbahnbreite : 2,5 m (Stationen: 320 - 950 m)

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
☒ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		3

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Beckumer Straße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.670,00	4,00		6.680,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.670,00			6.680,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)											
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung		☒	2	2	1		2	2	1	1	
Schulweg		☒	1			2			1		
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2					2	2	
	Gewerbe u.ä.	☐									
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2			
	landw. Flächen	☒					2	2			
	touristisches Ziel	☐									
lokale Freizeitroute		☒							2	1	

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☒ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 4	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Druchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz, keine abgehenden Wege, Teil einer lokalen Radfreizeitroute "Abendrot-Tour" und des Stadlander Radwegenetzes; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und mehrere Hofstellen; Verbindung zwischen K191 "Oberdeich" und Nordenhamer Straße; Frequentierung durch Schulbus (täglich), Tankwagen (täglich), Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt 5t (Ausnahme 11,5t); beidseitige Grabenführung; anliegend "Beckumer Sieltief"

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung ☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☒ Entwässerungsproblem	Zustand straßenbegleitender Gehölze ☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☒ ausgefahren (S2)
☒ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☒ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Beckumer Straße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.200,00	4,00		4.800,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.200,00			4.800,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2					2	2
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz, keine abgehenden Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und mehrere Hofstellen; Sticherschließung von K191 "Oberdeich" Frequentierung durch Tankwagen (täglich), Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt 5t (Ausnahme 11,5t); beidseitige Grabenführung; anliegend "Beckumer Sieltief"

Planungsstand A20 (03/2018): Unterbrechung der Beckumer Straße durch A20; Neuer Ersatzweg parallel zur A 20 zur Verbindung der K 191 mit der Nordenhamer Straße (Ersatz Beckumer Straße); Die "alte" Beckumer Straße soll mit einem Wendehammer enden

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☒ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☒ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Brunswarder Damm		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.515,00	2,50		3.787,50	1998/1999 (saniert)
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.515,00			3.787,50	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2					1	1
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☒	1						1	1
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	ein Durchlass

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)
hohe Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; anliegende Sehenswürdigkeit: "Alma Rogge Geburtshaus"; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und eine Hofstelle; Erschließung zwischen K191 "Hayenwärf" und Nordenhamer Straße; Frequentierung durch Tankwagen (täglich), Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5t (Ausnahme 11,5t); beidseitige Grabenführung; periodische Ausweichstellen

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung ☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen ☐ Entwässerungsproblem		Zustand straßenbegleitender Gehölze ☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung ☐ hochgewachsen (S1) ☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Düddinger Straße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	470,00	4,00		1.880,00	-
470,00	1.350,00	4,00		3.520,00	
1.350,00	1.720,00	3,00		1.110,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.720,00			6.510,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2					1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2			
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk für Beckumer Sieltief

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)
hohe Erschließungseffizienz; 1 abgehender Feldweg; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und zwei Hofstellen; Sticherschließung von K200 "Nordenhamer Straße"; Frequentierung durch Tankwagen (5x täglich), Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 16 t (Ausnahme 24 t), einseitige Grabenführung 470 m Schwarzdecke und 880 m Betonvollbahn in 4 m Breite (Neubau 2000) mit Bundesstraße, 370 m Betonvollbahn in 3 m Breite zu Hofstelle

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Edschenburger Weg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	450,00	2,50		1.125,00	-
450,00	880,00	2,50		1.075,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	880,00			2.200,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2					1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☒ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)
450 m Ausbau Schwarzdecke/ 430 m Ausbau wassergebunden; hohe Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; keine multifunktionale Nutzung erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung; Sticherschließung von der K191 "Oberdeich"; Frequentierung von der Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5t (Ausnahme 11,5t); beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☒ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☒ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Haartwarder Bruchweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	515,00	3,00		1.545,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	515,00			1.545,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2				2	2	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				1	1			
	touristisches Ziel	☒						2	2	2
lokale Freizeitroute	☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk für Beckumer Sieltief

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; abgehender Weg zur Erschließung einer Kleingartenanlage; multifunktionale Nutzung: Reit-, Rad- und Wanderweg sowie Friesendenkmal in der Nähe; vereinzelte anliegende Wohnbebauung sowie Reithalle und Tennisplatz; Erschließung zwischen Hartwarder Straße und Hartwarder Deich, kein überörtlicher Anschluss; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tourismus; lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); überwiegend einseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☐ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		3

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Havendorfersandstraße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.450,00	2,50		3.625,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.450,00			3.625,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2				1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☒	2			2	2			
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk B437

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; abgehender Feldweg und Überführung der B437; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und Hofstellen; Sticherschließung von K344 "Havendorfersand"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

Bereich ab Brückenbauwerk B437 in südlicher Richtung (ca. 590 m) wesentlich schlechterer Zustand als nördlicher Bereich

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☐ in Ordnung ☒ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		3

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Mittenfelder Weg (West)		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.825,00	2,50		4.562,50	ca. 1995 (saniiert)
1.825,00	2.680,00	3,00		2.565,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	2.680,00			7.127,50	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)

Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2				1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2			
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☒							2	1	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; Teil der lokalen Freizeitroute "Mühlentour" u. Stadlander Radwegenetz; vereinzelt anliegende Wohnbebauung sowie mehrere Hofstellen; Erschließung zwischen K191 "Hayenwärf" und Nordenhamer Straße; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich) und Tankwagen (täglich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

855 m auf 3 m Ersatzweg zur Bundesstraße zwischen Mittenfelder Weg und Brunswarder Damm

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☒ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☒ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		3

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Mittenfelder Weg (Ost)		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.140,00	2,50		2.850,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.140,00			2.850,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2					1	1
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Druchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)
hohe Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und vereinzelte Hofstellen; Sticherschließung von K200 "Nordenhamer Straße"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); einseitige Grabenführung Abgeschnittener Teil des Mittenfelder Wegs durch Bundesstraße 212

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem
☒ in Ordnung		☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☒ ausgefahren (S2)
		☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☒ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		3

Fotos

Kartenauszug:

Amt für regionale Landesentwicklung Weser - Ems

Ländliches Wegebaukonzept Mittenfelder Weg (Ost) Gemeinde Stadland Landkreis Wesermarsch

Maßstab (DINA4): 1:6.000

Erstellt: F.Meiners Stand: März 2018

© 2017 LGLN Landesentwicklung Weser - Ems www.lgln.niedersachsen.de

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Sürwürder Hellmer		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.175,00	3,00		3.525,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.175,00			3.525,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐								
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☒						2	1	1	

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☒ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 1	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; Teil der lokalen Freizeitroute "Wiesentour"; keine Anlieger; Erschließung zwischen B212 "Braker Straße" und Neuer Landweg; keine außerlandwirtschaftliche Frequentierung; keine Lastenbeschränkung; beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
☒ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Sürwürderdeich		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	330,00	2,80		924,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	330,00			924,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					1	1		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☒						2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; Teil der lokalen Freizeitroute "Wiesen-Tour" und Stadlander Radwegenetz; anliegende Wohnbebauung (Siedlung) und keine Hofstellen; Erschließung zwischen An'n Diek und Sürwürder Straße; Frequentierung durch Müllanbführ (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); tlw. einseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung ☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen ☐ Entwässerungsproblem	Zustand straßenbegleitender Gehölze ☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung ☐ hochgewachsen (S1) ☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Sürwürder Straße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	660,00	3,00		1.980,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	660,00			1.980,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☒	1					1	1	
	landw. Betriebstätte	☒	2				2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☒						2	1	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehm Kies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; ein abgehender Weg; Teil der lokalen Freizeitroute "Wiesen-Tour" und Standlander Radwegenetz; westl. Gaststätte "Kiek mol rin", eine Hofstelle, östl. der Bahntrasse Siedlungserschließung, westl. der Bahntrasse vereinzelte Wohnbebauung; Erschließung zwischen K200 "Sürwürder Straße" und An'n Diek; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); keine Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☐ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Quelle: Auszug in der Ortsvermessung von
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2017 **LGLN**
Landesamt für regionale Landesentwicklung
Niedersachsen
www.lgln.niedersachsen.de

Amt für regionale Landesentwicklung Weser - Ems

Ländliches Wegebaukonzept
Sürwürder Straße
Gemeinde Stadland
Landkreis Wesermarsch

Maßstab (DIN A4):
1:2.500

Erstellt: F.Meiners
Stand: März 2018

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Neuer Landweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	2.875,00	2,50		7.187,50	ca. 1980
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	2.875,00			7.187,50	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐								
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☒						2	1	1	

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☒ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 1	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk "Abser Sieltief"; mehrere Druchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; kreuzende Kreisstraße 199 "Nordpol"; Teil der lokalen Freizeitroute "Wiesen-Tour"; keine Anlieger; Erschließung zwischen K191 "Schweier Straße" und Sürwürder Hellmer; keine außerlandwirtschaftliche Frequentierung; lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

erhöhte Bedeutung für den Fahrradtourismus ab Alser Hellmer in Richtung Ovelgönne

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszug:

Amt für regionale Landesentwicklung Weser - Ems

Ländliches Wegebaukonzept
Neuer Landweg
Gemeinde Stadland
Landkreis Wesermarsch

Maßstab (DINA4):
ca. 1 : 15.000

Erstellt: F.Meiners
Stand: März 2018

© 2017 LGLN
www.lgln.niedersachsen.de
© OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Alser Hellmer		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	760,00	2,50		1.900,00	2000 (saniert)
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	760,00			1.900,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐								
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☒						2	1	1	

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☒ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 1	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)
hohe Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; Teil des Stadlander Radwegenetz; keine Anlieger; Erschließung zwischen Neuer Landweg und K204 "Alser Hellmer"; keine außerlandwirtschaftliche Frequentierung; lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Amt für regionale Landesentwicklung
Weser - Ems

Ländliches Wegebaukonzept
Beckumer Straße A20
Gemeinde Stadland
Landkreis Wesermarsch

Maßstab (DINA4):
1:3.000

Erstellt: F.Meiners
Stand: März 2018

Quelle: Auszug aus dem Geobankdaten des Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltungsamtes

© 2017
LGLN
Landkreis Wesermarsch
www.lgln.niedersachsen.de

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Ulbersstraße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	290,00	2,50		725,00	-
290,00	570,00	3,20		896,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	570,00			1.621,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2				2	2	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☒							2	2
lokale Freizeitroute		☒						2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Pflasterstraße ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; Teil der deutschen Sieltour und des Weserradweges; anliegende Wohnbebauung (Siedlung); Sticherschließung von K344 "Fährstraße"; Frequentierung von Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 10 t (Ausnahme 14 t), tlw. beidseitige Grabenführung

Aufteilung: ca. 280 m Asphalt (innerorts) und ca. 290 m Pflasterstraße (außerorts)

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Pflasterstraße ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Pflastersteinen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Aufweitungen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Amt für regionale
 Landesentwicklung
 Weser - Ems

Ländliches Wegebaukonzept
 Ulbersstraße
Gemeinde Stadland
 Landkreis Wesermarsch

Maßstab (DINA4):
1:3.000

Erstellt: F.Meiners
 Stand: April 2018

© 2017
 LGLN
 Landesentwicklung
 Weser-Ems
 www.lgln.niedersachsen.de

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Achterstädter Straße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.375,00	4,30	7,50	5.912,50	-
1.375,00	2.745,00	2,50	5,00	3.425,00	
2.745,00	3.035,00	3,00	7,00	870,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	3.035,00			10.207,50	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebsstätte	☒	2	2	2		2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☒						2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)
hohe Erschließungseffizienz; mehrere abgehende Wege; Teil der lokalen Radfreizeitour "Wiesen-Tour"; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und mehrere Hofstellen; Erschließung zwischen B437 "Vareler Straße" und Burenreege; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung tlw. saniert und verbreitert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei: - Abschnitt Nord: 1.375 m (saniert) - Abschnitt Süd: 290 m (verbreitert u. saniert)

Wegezustand (Nord)		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Gräben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
☐ zu schmal (S3)		
Nur bei <u>Asphaltbauweise</u> ausfüllen Achterstädter Straße (Nord)		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1
Nur bei <u>Asphaltbauweise</u> ausfüllen Achterstädter Straße (Mitte)		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2
Nur bei <u>Asphaltbauweise</u> ausfüllen Achterstädter Straße (Süd)		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1

Kartenauszüge:

© OpenStreetMap-Mitwirkende

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Ahtingsweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.180,00	3,00	7,00	3.540,00	-
1.180,00	1.680,00	2,50	5,50	1.250,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.680,00			4.790,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)											
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung									
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)	
Gemeindeverbindung	☐										
Schulweg	☐										
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1		
	Gewerbe u.ä.	☐									
	landw. Betriebsstätte	☒	2	2	2		2				
	landw. Flächen	☒					2	2			
	touristisches Ziel	☐									
lokale Freizeitroute	☐										

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk für westliches Quertief; mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz; abgehender Weg: "Oberstraße"; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und Hofstellen; Erschließung zwischen L855 "Stadlander Straße" und Niedernstraße; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tankwagen (täglich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

tlw. saniert und verbreitert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei:
 - Abschnitt West: 1.180 m (saniert)

Wegezustand (West)		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Gräben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung ☐ hochgewachsen (S1) ☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1
Wegezustand (Ost)		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Gräben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung ☐ hochgewachsen (S1) ☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)		
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

<p>Amt für regionale Landesentwicklung Weser - Ems</p>	
<p>Ländliches Wegebaukonzept Ahtingsweg Gemeinde Stadland Landkreis Wesermarsch</p>	
<p>Maßstab (DIN A4): 1:7.000</p>	
<p>Erstellt: F.Meiners Stand: März 2018</p>	

Quelle: Auszug aus dem Geoinformationssystem Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltungen
© 2017
LGLN
Landesgeoinformationssystem
www.lgln.niedersachsen.de
© OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis	Gemeinde	Lage / Bezeichnung			
Wesermarsch	Stadland	Burenreege			
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	2.550,00	3,00	7,00	7.650,00	2017
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	2.550,00			7.650,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)									
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung	☐								
Schulweg	☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	1	1			1	1
	Gewerbe u.ä.	☐							
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2		
	landw. Flächen	☒					2	2	
	touristisches Ziel	☐							
lokale Freizeitroute	☒						2	2	2

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk für Achterstädter Zuggraben

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz; mehrere abgehende Stichwege; Teil der lokalen Radfreizeitroute "Wiesen-Tour"; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und mehrere Hofstellen; Erschließung zwischen B437 "Vareler Straße" und L855 "Kötermoorer Straße"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tankwagen (täglich); beidseitige Grabenführung

vollständig saniert und verbreitert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Frerichsweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	2.015,00	3,00	7,00	6.045,00	2017
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	2.015,00			6.045,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐								
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☒ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 1	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk für Schwei- er Zuggraben; mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Ersschließungseffizienz; abgehender Weg: "Oberstraße"; keine Multifunktionalität erkennbar; keine Anlieger; Erschließung zwischen L855 "Stadlander Straße" und Niedernstraße; keine außerlandwirtschaftliche Frequentierung; einseitige Grabenführung

vollständig saniert und verbreitert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Kiebitzhörner Straße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	320,00	2,50		800,00	1980er
320,00	1.270,00	2,50		2.375,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.270,00			3.175,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; abgehende Stichstraße; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung, keine Hofstellen; Stickerschließung von der L855 "Kötermoorer Straße"; Frequentierung durch Müllwagen (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 9 t); einseitige tlw. beidseitige Grabenführung; zwei Befestigungsarten: ca 320 m Asphalt/ ca. 950 m Betonvollbahn

im Einflussbereich der A20 (Durchschneidung); Daraus entseht westl. Trennstück ca. 780 m und östl. Trennstück ca. 390 m; östl. Trennstück muss über Parallelweg erschlossen werden

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Kleistraße (Schwei)		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	370,00	2,50	5,50	925,00	-
370,00	1.910,00	3,00	7,00	4.620,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.910,00			5.545,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐								
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☒ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 1	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; zwei abgehende Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; keine Anlieger; Erschließung zwischen Kleistraße (Seefeld) und Ahtingsweg; keine außerlandwirtschaftliche Frquentierung; lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t), beidseitige Grabenführung

1.540 m in FB Schwei saniert (Neuaufbau Schwarzdecke)
 370 m Reststück (Altbestand Betonvollbahn)

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Gräben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
		☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen 1.540 m saniert in der FB		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen 370 m außerhalb der FB		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszug:

<p>Amt für regionale Landesentwicklung Weser - Ems</p> <p>Ländliches Wegebaukonzept Kleistraße (Schwei)</p> <p>Gemeinde Stadland Landkreis Wesermarsch</p> <p>Maßstab (DIN A4): 1:12.000</p> <p>Erstellt: F.Meiners Stand: März 2018</p>
--	---

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Niedersächsischen Vermessungs- und Katasteramtes
© 2017 **LGLN**
Landesamt für Geoinformation und Kataster
www.lgln.niedersachsen.de

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis	Gemeinde	Lage / Bezeichnung			
Wesermarsch	Stadland	Kötermoorer Querweg			
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.640,00	3,00	7,00	4.920,00	2018
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.640,00			4.920,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)									
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung	☐								
Schulweg	☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1
	Gewerbe u.ä.	☐							
	landw. Betriebstätte	☐							
	landw. Flächen	☒				2	2		
	touristisches Ziel	☐							
lokale Freizeitroute	☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; zwei abgehende Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; ein Anlieger (Wohnbebauung); Erschließung zwischen Zum Rockenmoor und K330 "Schwarzer Weg"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 16 t (Stand: 20.03.2018); beidseitige Grabenführung

vollständig saniert und verbreitert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
		☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Niedernstraße(Nord)		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	700,00	2,50	5,50	1.750,00	1970er
700,00	1.230,00	3,00	7,00	1.590,00	
1.230,00	1.760,00	2,50	5,50	1.325,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.760,00			4.665,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	1	1				1	1
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebsstätte	☒	2	2	2		2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk für Strohauser Sieltief; mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; ein abgehender Weg: "Frerichsweg"; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und zwei Hofstellen; Erschließung zwischen B437 "Schweier Straße" und Athingsweg; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tankwagen (täglich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung im Einflussbereich der A20 für das Autobahnkreuz B437:

- potentieller Standort für Industriegebiet ca. 700 m südl. des Frerichswegs (Stand: 20.03.2018) vorl. keine Sanierung in FB
- ab Frerichswegs bis zur nördlichsten Hofstelle ca. 530 m in FB saniert und verbreitert
- ca. 530 m Reststück von nördlichster Hofstelle bis Athingsweg nicht saniert

Wegezustand		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Gräben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☒ in Ordnung
☐ ausgefahren (S2)	☒ zu schmal (S3)	☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen Abschnitt südl. des Frerichswegs		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☒ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen Abschnitt zwischen Frerichswegs & nördl. Hofstelle		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen Abschnitt zwischen nördl. Hofstelle & Athingsweg		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☒ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszüge:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Niedernstraße(Süd)		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	250,00	2,50	4,50	625,00	-
250,00	1.470,00	2,50	4,50	3.050,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.470,00			3.675,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)											
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung									
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)	
Gemeindeverbindung	☐										
Schulweg	☐										
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	1	1			1	1		
	Gewerbe u.ä.	☐									
	landw. Betriebsstätte	☒	2	2	2		2				
	landw. Flächen	☒					2	2			
	touristisches Ziel	☐									
lokale Freizeitroute	☒							2	2	1	

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Brückenbauwerk für Kötermoorer Pumpgraben; mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; ein abgehender Weg; Teil des Stadlander Radwegenetzes; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und eine Hofstelle; Erschließung zwischen B437 "Schweier Straße" und Nordpol (Ovelgönne); Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tankwagen (täglich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

im Einflussbereich der A20 für das Autobahnkreuz B437:
 - nördliche Wohnbebauung wird abgebrochen (Stand: 20.03.2018) ca. 250 m

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung ☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen ☐ Entwässerungsproblem		Zustand straßenbegleitender Gehölze ☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung ☐ hochgewachsen (S1) ☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☒ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszug:

Amt für regionale Landesentwicklung Weser - Ems	
Ländliches Wegebaukonzept Niedernstraße(Süd) Gemeinde Stadland Landkreis Wesermarsch	
Maßstab (DIN A4): 1:7.000	
Erstellt: F.Meiners Stand: März 2018	

Quelle: Auszug in der Gewässerlinie der Niedersächsischen Vorflut- und Katastrophenschutzbehörde
 © 2017
LGLN
 Landesentwicklung
 www.lgln.niedersachsen.de

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Norderschweier Straße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	740,00	4,60	8,00	3.404,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	740,00			3.404,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☒						2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Durchlassbauwerk

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; mehrere abgehende Wege; Teil der lokalen Radfreizeitroute "Abendrot-Tour"; anliegende Wohnbebauung (Siedlung); Erschließung zwischen Olympiastraße und L855 "Stadlander Straße"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); beidseitige Grabenführung

vollständig saniert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung ☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen ☐ Entwässerungsproblem		Zustand straßenbegleitender Gehölze ☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung ☐ hochgewachsen (S1) ☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Obernstraße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.590,00	2,50		3.975,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.590,00			3.975,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐								
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☒ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 1	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe in FB erneuert; Brückenbauwerk für Schwei-er Pumpgraben

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz; ein abgehenden Weg: "Frerichsweg"; keine Multifunktionalität erkennbar; keine Anlieger außerhalb der Ortschaft Schwei; Erschließung zwischen Athingsweg und Schulstraße; keine außerlandwirtschaftliche Frequentierung lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11 t); beidseitige Grabenführung; wichtige Verbindung für den Fahrradtourismus als Alternative zur Stadlander Straße

Pumpwerk am Schwei-er Pumpgraben anliegend; Nördlich des Pumpgrabens (ca. 650 m) Befestigungsart Betonvollbahn (Grabenverlegung hat bereits stattgefunden); Südlich des Pumpgrabens (ca. 940 m) Befestigungsart Schwarzdecke (keine Grabenverlegung)

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszug:

Frerichsweg kreuzt

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Olympiastraße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	3.830,00	4,30	8,50	16.469,00	2016
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	3.830,00			16.469,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)											
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung		☒	2				2	2			
Schulweg		☒	2			2			1	1	
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2				1	1	
	Gewerbe u.ä.	☒	2						1	1	
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2			
	landw. Flächen	☒					2	2			
	touristisches Ziel	☐									
lokale Freizeitroute		☒							2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☒ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 4	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; mehrere abgehende Wege; Teil der lokalen Radfreizeitroute "Abendrot-Tour" und Teil des Stadlander Radwegenetzes; vermehrt anliegende Wohnbebauung, Industrie und Gewerbe, mehrere Hofstellen; Verbindung zwischen B437 "Vareler Straße" und Sackstraße; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tankwagen (täglich); beidseitige Grabenführung

vollständig saniert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
	☐ zu schmal (S3)	
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Stulkenweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.360,00	3,00	7,00	4.080,00	2018
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.360,00			4.080,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐								
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
touristisches Ziel		☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Durchlass für Westliches Quartier

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; eine Hofstelle anliegend; Erschließung zwischen L855 "Stadlander Straße" und Kleistraße; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tankwagen (täglich); einseitige Grabenführung

vollständig saniert und verbreitert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Zum Rockenmoor		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.390,00	3,00	6,00	4.170,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.390,00			4.170,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)											
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung		☒	2				2	2	1	1	
Schulweg		☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	1	1				1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐									
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2			
	landw. Flächen	☒					2	2			
	touristisches Ziel	☐									
lokale Freizeitroute		☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☒ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 4	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	Durchlass für Kötermoorer Achtersiel

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; mehrere abgehende Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung, mehrere Hofstellen; Verbindung zwischen Achterstädter Straße (Norderschwei) und Kötermoorer Querweg (Süderschwei); Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tankwagen (täglich); einseitige tlw. beidseitige Grabenführung

vollständig saniert und verbreitert im Rahmen der Flurbereinigung Schwei

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung ☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen ☐ Entwässerungsproblem		Zustand straßenbegleitender Gehölze ☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung ☐ hochgewachsen (S1) ☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)		
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		1

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Alter Schulweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.140,00	2,50		2.850,00	1970er
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.140,00			2.850,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; abgehender Stichweg: "Wilmsweg"; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung, keine Hofstellen; Erschließung zwischen Olympiastraße und L855 "Stadlander Straße"; Frequentierung durch Müllwagen (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); einseitige tlw. beidseitige Grabenführung

Grabenverlegung hat tlw. stattgefunden in FB; vorhandene Bebauung lässt Verbreiterung des Wegekörpers kaum zu

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Deichstraße		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.615,00	4,30		6.944,50	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.615,00			6.944,50	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)											
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung		☒	2				1	1	1	1	
Schulweg		☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2				2	2	
	Gewerbe u.ä.	☐									
	landw. Betriebstätte	☐									
	landw. Flächen	☒					2	2			
	touristisches Ziel	☒							2	2	
lokale Freizeitroute		☒							2	2	2

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☒ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 4	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; Teil des Nordseeküstenradwegs und unmittelbare Nähe zur Sehenswürdigkeit: "Seefelder Mühle"; anliegende Wohnbebauung (Siedlung), Seminarhotel "Kunze-Hof", Gärtnerei, Friseur; Verbindung zwischen L855 "Stadlander Straße" und K197 "Reitlanderzoll"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); einseitig tlw. beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☒ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☒ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		3

Fotos

Kartenauszug:

<p>Amt für regionale Landesentwicklung Weser - Ems</p> <p>Ländliches Wegebaukonzept</p> <p>Deichstraße</p> <p>Gemeinde Stadland</p> <p>Landkreis Wesermarsch</p> <p>Maßstab (DINA4): 1:5.000</p> <p>Erstellt: F.Meiners Stand: März 2018</p>	
--	--

Quelle: Auszug aus dem Geobasisdaten des Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltungsamtes
 © 2017 LGLN
 www.lgln.niedersachsen.de
 © OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Heidemannsweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	518,00	2,50		1.295,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	518,00			1.295,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☒						2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz, keine abgehenden Wege, Teil der lokalen Radfreizeitroute "Abendrot-Tour"; einzelene Wohnbebauung und keine Hofstellen; Erschließung zwischen K189 "Reitlander Straße" und Moorweg (Jade/ Stadland); Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 3 t (Ausnahme 9 t); beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☐ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☒ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

schlechte Unterhaltung in Richtung Moorweg ca. 30 m

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Hobendammer Weg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	865,00	2,50		2.162,50	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	865,00			2.162,50	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐								
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒				2	2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☒						2	2	1	

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☒ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 1	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; Teil der lokalen Radfreizeitroute: "Mühlen-Tour"; einzelne anliegende Wohnbebauung sowie eine Hofstelle; Erschließung zwischen K192 "Morgenland" und K191 (Nordenham) "Esenshammergroden"; keine außerlandwirtschaftliche Frequentierung; lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Kleistraße (Seefeld)		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	2.980,00	2,50		7.450,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	2.980,00			7.450,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

sehr hohe Erschließungseffizienz; mehrere abgehende Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung (nördl.); Erschließung zwischen Kleistraße (FB Schwei) und L855 "Hauptstraße Seefeld"; keine außerlandwirtschaftliche Frquentierung; lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t), beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Mühlhorner Hellmer		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.180,00	2,50		2.950,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.180,00			2.950,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)									
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung	☐								
Schulweg	☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☐							
	Gewerbe u.ä.	☐							
	landw. Betriebstätte	☒				1	1		
	landw. Flächen	☒				2	2		
touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☒ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 1	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz; keine abgehenden Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; eine Hofstelle anliegend; Erschließung zwischen Kleistraße und K192 "Binnenau"; keine außerlandwirtschaftliche Frequentierung; lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung (im Norden Mühlhorner Zugraben)

45 m Sanierung im Zuge der Flurbereinigung Schwei (bereits von der Gesamtlänge subtrahiert)

Wichtiger Verbindungsweg für den Fahrradtourismus zur Kleistraße als Alternative zur Morgenländer Straße

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☒ in Ordnung ☐ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		4

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Reitlander Herrenweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	445,00	2,50		1.112,50	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	445,00			1.112,50	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			2	2	
	Gewerbe u.ä.	☒	2					1	1	
	landw. Betriebstätte	☒	2				2	2		
	landw. Flächen	☐								
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)
keine landwirtschaftliche Erschließung; keine abgehenden Wege; Teil der lokalen Radfreizeitroute "Mühlen-Tour"; anliegende Wohnbebauung, Gärtnerei, Malerbetrieb und eine Hofstelle; Erschließung zwischen K189 "Reitlander Straße" und L855 "Stadlander Straße"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); einseitige tlw. beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
		☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wege-daten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Schomaker Weg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahn-breite (m)	Kron-breite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	770,00	2,50		1.925,00	-
770,00	1.610,00	2,50		2.100,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.610,00			4.025,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungs-klassifizierung des Weges	Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
		Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung	☐									
Schulweg	☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebsstätte	☒	2	2	2		2			
	landw. Flächen	☒					2			
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute	☐									

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; ein abgehender Weg; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und mehrere Hofstellen; Erschließung zwischen L855 "Stadlander Straße" und Kleistraße; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich) und Tankwagen (täglich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); überwiegend beidseitige Grabenführung

Im Bereich der mittleren Hofstelle tlw. schwere Schäden
 zwei Befestigungsarten: ca. 770 m Schwarzdecke; ca. 840 m Betonvollbahn

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☐ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☒ ausgefahren (S2)
		☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☒ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Seefelder Moor (Stichstraße)		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	650,00	2,50		1.625,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	650,00			1.625,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; keine abgehende Wege; keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und keine Hofstellen; Sticherschließung von der Seefelder Moor; Frequentierung von Müllabfuhr (wöchentlich), lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung; endet auf Wendehammer

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☐ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
		☐ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Fotos

Kartenauszug:

Quelle: Auszug aus der Geoportal-Datenbank des Niedersächsischen Vermessungs- und Katasteramtes
 © 2017 LGLN
 Landesentwicklung
 www.lgln.niedersachsen.de
 © OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Süderreitlander Herrenweg		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	650,00	3,00		1.950,00	-
650,00	1.465,00	2,50		2.037,50	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.465,00			3.987,50	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2		
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☒						2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; abgehende Erschließungswege; Teil der lokalen Radfreizeitroute "Abendrot-Tour" und des Stadlander Radwegenetzes; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und Hofstellen; Erschließung zwischen K198 "Molkereistraße" und Sackstraße; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

von Sackstraße 650 m Ausbau auf 3,0 m danach 2,5 m

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
	☐ zu schmal (S3)	
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☒ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☒ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		3

Fotos

Kartenauszug:

Amt für regionale
Landesentwicklung
Weser - Ems

Ländliches Wegebaukonzept
Süderreitlander Herrenweg
Gemeinde Stadland
Landkreis Wesermarsch

Maßstab (DIN A4):
1:5.000

Erstellt: F.Meiners
Stand: April 2018

Quelle: Auszug aus dem Geländeplan von
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltungen
© 2017
LGLN
Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Niedersachsen
www.lgln.niedersachsen.de

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Hobendieck		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.515,00	4,00		6.060,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.515,00			6.060,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)											
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung								
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger	Sonstige (z.B. Skater, Reiter)
Gemeindeverbindung		☒	2	2	2		2	2	1	1	
Schulweg		☐									
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2				1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐									
	landw. Betriebstätte	☒	2	2	2		2	2			
	landw. Flächen	☒					2	2			
	touristisches Ziel	☒							2	2	1
lokale Freizeitroute		☒							2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☒ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 4	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)
sehr hohe Erschließungseffizienz; mehrere abgehende Erschließungswege; Teil des Nordseeküstenradwegs; drei anliegende Hofstellen und Landmaschinenunternehmen; Verbindung zwischen K197 "Augustgroden" und L855 "Seefelderschaart"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich), Tankwagen (täglich); lastenbesschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung		Zustand straßenbegleitender Gehölze
☒ in Ordnung	☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungs- problem
☒ in Ordnung	☐ Lichtraumprofil zugewachsen	
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2)
		☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	Seefelder Moor		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.720,00	2,50		4.300,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.720,00			4.300,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☐								

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☒ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☐ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 3	☒ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☐ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Durchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

hohe Erschließungseffizienz; mehrere abgehende Wege (u.a. Seefelder Moor Stichstraße); keine Multifunktionalität erkennbar; vereinzelt anliegende Wohnbebauung und mehrere Hofstellen; Sticherschließung von der L855 "Standlander Straße"; Frequentierung von Müllabfuhr (wöchentlich), lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); beidseitige Grabenführung; aperiodische Ausweichstellen; endet auf Wendehammer

Fotos

Kartenauszug:

Bearbeitungsdatum	06.04.2018	Bearbeiter/in	F.Meiners
-------------------	------------	---------------	-----------

Basis-Wegedaten					
Kreis		Gemeinde	Lage / Bezeichnung		
Wesermarsch		Stadland	An der Rönnel		
Stationierung (Länge) von [m]	Stationierung (Länge) bis [m]	Fahrbahnbreite (m)	Kronbreite (m)	Fläche (qm)	Baujahr
0,00	1.590,00	2,50		3.975,00	-
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Summe	1.590,00			3.975,00	

Wegenutzung (Bewertung: 0 = kommt selten vor, 1 = kommt vor, 2 = kommt häufig vor)										
Funktionen für die Nutzungsklassifizierung des Weges		Zutreffendes Ankreuzen	Belastung							
			Pkw	Lkw < 7,5t	Lkw >7,5t	Bus	landw. Fahrz. < 10t	landw. Fahrz. > 10t	Radfahrer	Fußgänger
Gemeindeverbindung		☐								
Schulweg		☐								
Erschließung von ...	Wohnbebauung	☒	2	2	2			1	1	
	Gewerbe u.ä.	☐								
	landw. Betriebstätte	☐								
	landw. Flächen	☒					2	2		
	touristisches Ziel	☐								
lokale Freizeitroute		☒						2	2	1

Klassifizierung (i.A.a. RLW)	Bauweise	Bauwerke (z. B. Brücken)
☐ Verbindungsweg ☐ Hauptwirtschaftsweg hohe Erschließungswirkung ☒ Hauptwirtschaftsweg geringe Erschließungswirkung ☐ Wirtschaftsweg zur Flächenerschließung Klassifizierungspunkte: 2	☐ Schwarzdecke ☐ Betonspurbahn / -platte ☒ Betonvollbahn ☐ wassergebunden ☐ Lehmkies ☐ Recyclingmaterial ☐ unbefestigt / Gras _____	mehrere Druchlässe

Bemerkungen (z.B. Erschließungseffizienz, abgehende Wege, (Multi-) Funktionalität, Anlieger, Anschluss überört. Verkehrsnetz, Frequentierung bspw. Schulbus/ Tankwagen/ Müllabfuhr, Lastenbeschränkung, Entwässerung)

mittlere Erschließungseffizienz; abgehender Stichweg (An der Rönnel ca. 330 m); Teil einer lokalen Radfreizeitroute "Abendrot-Tour" und des Stadlander Radwegenetzes; vereinzelt anliegende Wohnbebauung; Erschließung zwischen Sackstraße und L855 "Stadlander Straße"; Frequentierung durch Müllabfuhr (wöchentlich); lastenbeschränkt auf 5 t (Ausnahme 11,5 t); einseitige Grabenführung

könnte verbreitert werden; stark unterschiedliche Erhaltung abschnittsweise

Wegezustand		
Für alle Bauweisen auszufüllen		
Zustand straßenbegleitender Gräben / Entwässerung	Zustand straßenbegleitender Gehölze	
☒ in Ordnung ☐ Graben / Mulde zugewachsen	☐ Entwässerungsproblem	☐ in Ordnung ☒ Lichtraumprofil zugewachsen
Zustand der Bankette		
☒ in Ordnung	☐ hochgewachsen (S1)	☐ ausgefahren (S2) ☒ zu schmal (S3)
Nur bei Asphaltbauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Risse		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche, Verdrückungen		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Spurrinnen (Querneigung)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei Betonbauweise (-spur- und -vollbahnen) ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☒ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Abwandern von Platten (Verschiebungen ab 10 cm Breite)		
☐ wenig (< 5% der Länge)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viel (> 30% der Länge)
Risse		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Kantenabbrüche		
☒ wenig (< 5% der Länge)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Länge)	☐ viele (> 30% der Länge)
Flickstellen		
☒ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Unebenheiten in Längs- und Querneigung		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☒ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Nur bei wassergebundener Bauweise ausfüllen		
hochgewachsene und/oder ausgefahrene Bankette		
☐ wenig (<10% der Länge)	☐ mittel (> 10 bis < 50% der Länge)	☐ schlecht (> 50% d. Länge)
Schlaglöcher		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Flickstellen		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Querneigung (Spurrinnen, Aufhöhungen)		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Längsunebenheiten		
☐ wenig (< 5% der Fläche)	☐ mittel (> 5 bis < 30% der Fläche)	☐ viele (> 30% der Fläche)
Zustandseinschätzung Punkte (1 bis 4):		2